


※2019年5月以降に購入又はアップデートされたi-HDS及びVCIについては下記ソフトバージョン以上となっております。

※ソフトバージョンにつきましては下記をご参照ください。

機種 No	メーカー	スキャンツールタイプ						スキャンツール情報の確認方法 ※左記情報の参照方法を記載する 記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可	備考 ※販売終了の場合は販売終了時期を記載
		セパレート型				一体型			
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン		
1	本田技研工業	i-HDS	1.005.023PE以上	SPX MVCI	3.01.54以上	—	—	下記参照	ホンダカーズ用 2015年11月6日販売終了
2	本田技研工業	i-HDS	1.004.055PE以上	SPX MVCI	3.01.54以上	—	—	下記参照	一般整備事業者用 2015年11月6日販売終了
3	本田技研工業	i-HDS	1.005.023PE以上	DN-VIM-101 (DST-i)	2.02.0015以上	—	—	下記参照	ホンダカーズ用
4	本田技研工業	i-HDS	1.004.055PE以上	DN-VIM-101 (DST-i)	2.02.0001以上	—	—	下記参照	一般整備事業者用
5	本田技研工業	i-HDS	1.009.014PE以上	DN-DST-010-A	2.06.0009以上	—	—	下記参照	ホンダカーズ用
6									

■ iHDSバージョン確認方法


(スキャンツールソフトバージョン)



「iHDS」-「設定メニュー」-「インストーラバージョン」より、iHDSパッケージバージョンをご確認頂けます

■ I/Fハードウェアバージョン確認方法

(VCIソフトバージョン)



「Windows」-「設定メニュー」-「アプリと機能」より、各ハードウェアのバージョンをご確認頂けます

購入に関する問い合わせ先

メーカー名、部署名： HondaParts各営業所

連絡先電話番号、もしくはメールアドレス：

Hondaホームページより最寄りのHondaParts各営業所の連絡先をご確認頂き、直接お問合せください。

<https://www.honda.co.jp/afterservice/honda-parts/shoplist/>